



Installatiebedrijf Winter Leek b.v.

Elektra • Gas • Water • CV • Sanitair • Dakbedekking • Riolering • Zinkwerk

Industriepark 39, 9351 PA Leek
Postbus 5, 9356 ZG Tolbert
Tel.: 0594 - 51 26 86
Fax: 0594 - 51 82 25
E-mail: info@winter-leek.nl
IBAN: NL 57 ING B 0653 843208
Bankrek.: 65.38.43.208
Postbank: 464.39.28

Inspectie rapport. W- installatie

Naam: Adamas Bergsma
Adres: Kapteynlaan 3
Postcode: 9351 VG
Plaats: Leek
Datum inspectie: 21-10-2013
Rapportnummer: 9351VG WN-ZL-29 3.009



Inhoudopgave

1. Algemene gegevens
 - 1.1. Inspectie gegevens
 - 1.2. Opdrachtgever
 - 1.3. Gegevens object
2. Technische staat
 - 2.1. Toelichting
3. Rapportage
 - 3.1. inspectie resultaten
 - 3.2. opmerking inspecteur

1.1 Inspectiegegevens

Soort inspectie	:Basiskeuring
Datum aanvraag	:21-10-2013
Aanwezig bij inspectie	:H.Stobbe

1.2 Opdrachtgever

Naam	:Adamas Bergsma bv
Adres	:Kapteynlaan 3
Postcode	:9351VG
Woonplaats	:Leek
Telefoonnummer	:0594-642529
E mail	:info@adamasbergsma.nl

1.3 Objectgegevens

Object	:Deco unit
Eigenaar	:
Bouwjaar	:
Nummer	: WN-ZL-29

2.1 Technische staat

Toelichting: Wij keuren de installatie op basis van de Gavo en NEN 1078 en NEN 3140. Onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever heeft Installatiebedrijf Winter Leek bv. vanuit haar deskundigheid en naar eer en geweten, een inspectieplan opgezet, gelet op het doel van het onderzoek. Toch blijft er altijd een risico bestaan, omdat de inspectie een momentopname is. Uit praktisch oogpunt is het onmogelijk om de gehele installatie uitputtend te inspecteren. Met dit inspectieplan streeft Installatiebedrijf Winter Leek bv. dan ook naar een optimaal risicobeheer en een veiligheidsniveau volgens de wet en regelgeving. De toegepaste methoden van het inspectieplan worden in deze rapportage toegelicht. Resultaten die volgen uit de inspectie zijn opgenomen in deze rapportage.

Rapportage

3.1 *Inspectie resultaten:*

Gas installatie afgeperst gemeten drukdaling bedraagt 0.18 Bar/5 min.

Gemeten waarden geiser:

Tapwater:	62°
Rookgasmeting: O ₂	9.9 %
CO ₂	7.24%
λ	1.84
CO	6 ppm

3.2 *Opmerking inspecteur:*

Tijdens de inspectie zijn er kleine reparaties uit gevoerd en meegenomen in het inspectie rapport.

Inspecteur:
H.Snip

L. O.

