



Reparatie- vervangingstarieven rolsteigers (2017)

REPARATIEKOSTEN	Omschrijving materieel	Tarief (excl.
FRAMES:		
	Sport uitslijpen en nieuwe inlassen	€ 58,00
	Koppellen opbouwframe verwijderen en nieuw inlassen	€ 29,00
	Koppelpennen-positie corrigeren, per frame	€ 23,00
	Eindring opbouwframe wegslijpen en nieuw oplossen	€ 29,00
	Leuningdop vervangen	€ 9,00
	Opbouwframe uitlijnen	€ 57,50
PLATFORMS:		
	Platformplaat 2,5 mtr. uitboren en nieuwe inpoppen	€ 89,00
	Light platformplaat 2,5 mtr. uitboren en nieuwe inpoppen	€ 172,00
	Langsprofiel zijkant vervangen	€ 57,50
	Kopprofiel (kopsekant) vervangen	€ 57,50
	Luik vervangen	€ 63,00
	Light luik vervangen	€ 86,00
	Luik-optrekband vervangen	€ 20,00
	Luikstrip vervangen	€ 20,00
	Klauw vervangen	€ 29,00
SCHOREN:		
	Schoorklauw wegslijpen en nieuwe aanlassen	€ 35,00
	Borgnokje vervangen	€ 9,00
UITZETPOTEN:		
	Uitschuifpijp (dunne pijp) vervangen	€ 40,00
	Basispijp (dikke pijp) vervangen	€ 57,50
	Koppeling vervangen	€ 46,00
	Oogbout met vleugelmoer vervangen	€ 17,00
	Rubber voet vervangen	€ 17,00
Vervangingswaarden		
72ROOF0701	Opbouwframe 0,70 mtr. breed x 1,00 mtr.	€ 135,00
72ROOF1301	Opbouwframe 1,30 mtr. breed x 1,00 mtr.	€ 150,00
72RODF1302	Doorloopframe 1,30 mtr. breed x 1,00 mtr.	€ 260,00
72ROOF0708	Opbouwframe 0,70 mtr. breed x 2,00 mtr.	€ 195,00
72ROOF1308	Opbouwframe 1,30 mtr. breed x 2,00 mtr.	€ 255,00
72ROLF1302	Leuningframe 1,30 mtr. breed	€ 100,00
72ROLF0700	Leuningframe 0,70 mtr. breed	€ 90,00
72ROLE3001	Leuning t.b.v. steigertrap	€ 110,00
72ROTR3001	Trap trappenhuis rolsteiger	€ 470,00
72ROHS5000	Steiger schoor horizontaal	€ 60,00
72RODS5000	Steiger schoor diagonaal	€ 60,00
72ROPF2501	Rolsteiger platform 2,50 mtr. light	€ 170,00
72ROPF2501L	Rolsteiger platform 2,50 mtr. light L	€ 195,00
72ROPF2500L	Rolsteiger platform 2,50 mtr. L	€ 325,00
72ROPF2500	Rolsteiger platform 2,50 mtr.	€ 275,00
72ROWI5000	Steiger zwenkwiel rubber met rem	€ 135,00
72ROWI5001	Steiger zwenkwiel kunststof met rem	€ 120,00
72ROVC5000	Borgclip t.b.v. aluminium delen	€ 1,50
72ROKP1300	Kantplank 1,30 mtr. t.b.v. rolsteiger	€ 8,00
72ROKP2500	Kantplank 2,50 mtr. t.b.v. rolsteiger	€ 15,00
72ROKH5000	Kantplankhouder t.b.v. kantplank	€ 12,00
72ROHD5000	Schoor horizontaal/diagonaal	€ 60,00
72ROST5000	Stabilisator klein	€ 170,00
72ROST8000	Stabilisator groot	€ 205,00

