

10 Demontage (afbouwen)



De schuine lift moet volgens de montage- en gebruiksaanwijzing onder leiding van een door de ondernemer aangewezen vakman gedemonteerd worden!

Deze vakman moet met de montage- en gebruiksaanwijzing vertrouwd zijn, over voldoende ervaring beschikken en de bestaande gevaren tijdens het gebruik van de schuine lift kennen.

- Gevarenzone afzetten.
- Het demonteren geschiedt in omgekeerde volgorde van het opbouwen.

11 Oorzaak van storingen verhelpen



Storingen mogen alleen door vakmensen verholpen worden!

Voor het opsporen van storingen moet de last beveiligd worden! – De kabelbreukbeveiliging van de slede is geen vastzetinrichting.

- Bij het optreden van storingen, die de veiligheid in gevaar brengen b.v. beschadiging van de draadkabel, gebruik onmiddellijk stoppen!

Bij storingen controleren:

- Is de stroomtoevoer van het lierwerk gegarandeerd? – Beveiliging 16 A traag?
- Leidingdoorsnede van de verlengkabel ten minste 3 x 2,5 mm²?
- Zijn slappekabelschakelaar en bovenste eindschakelaar in werking?
- Netstekker uit het stopcontact trekken en fijne zekering 1,6 A traag in de schakelkast controleren!

Motor levert niet het volle vermogen:

- Spanningsverlies lager dan 230 V.
Belading verminderen. – Bij overbelasting schakelt de ingebouwde thermoschakelaar de aandrijfmotor uit. Na een afkoeltijd kan er weer doorgewerkt worden.

ATTENTIE

Meermaals oververhitten (overbelasten) moet vermeden worden. – Daardoor wordt de levensduur van de motor verkort.

12 Onderhoud



Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door vakmensen uitgevoerd worden.

- Voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden eerst transportmiddel naar beneden brengen en netstekker uit het stopcontact trekken!

12.1 Vóór elk gebruik controleren

- Controleren of de kabelbreukbeveiliging op de slede soepel loopt. Beschadigde delen vervangen.
- Kabel op slijtage controleren.

12.2 Wekelijkse inspectie/onderhoud

- Vuil van de schuine lift verwijderen.
- Werkgebied rond de schuine lift rondom vrij en schoon houden.
- Kabel op slijtage (b.v. strengbreuk, knelpunt) of corrosie controleren, indien nodig kabel vervangen. (Reservekabel bij GEDA bestellen: Kabel 6 mm ø DIN 3060 SE 1770, minimumbreukkracht 19,7 kN).

12.3 Maandelijkse smerbeurt

- Het tandwiel van de kabeltrommel op de smeernippel smeren.
- Controleren of de slappekabelschakelaar soepel loopt, evt. met olie insmeren.

12.4 Jaarlijkse keuring

- Al naar behoefte, ten minste echter één keer per jaar de complete schuine lift door een deskundige laten controleren.
- Keuringsresultaat in het keuringsboek met datum en handtekening van de deskundige schriftelijk vastleggen.

12.5 Om de 3000 Bedrijfsuren

- Op het drijfwerk van de lierwerk-aandrijfmotor vet vervangen. – vethoeveelheid = 500 cm³
Advies: DIVINOL, ARAL-Lub FD 00,
BP-Energerease HTO, ESOO-Fibrax 370

13 Reparatie



Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door opgeleide vakmensen uitgevoerd worden, omdat deze werkzaamheden speciale vakkennis en bijzondere capaciteiten vereisen. Die worden in deze gebruiksaanwijzing niet geleerd.

Voor service- of reparatiewerkzaamheden bestelt u onze klantenservice:

Verkoop- en klantenserviceadressen:

GEDA
DECHENTREITER
MASCHINENBAU GMBH

Mertinger Straße 60 • D-86663 Asbach-Bäumenheim
Telefoon 09 06 / 98 09-0
Telefax 09 06 / 98 09 50

14 Afvoer van de lift

De lift moet aan het einde van zijn levensduur deskundig gedemonteerd en in overeenstemming met de nationale bepalingen afgevoerd worden.

Let bij het afvoeren van de componenten van de lift op het volgende:

- Olie/vet aftappen en milieuvriendelijk afvoeren
- Metalen onderdelen laten recyclen
- Kunststof onderdelen laten recyclen
- Elektrische componenten voor recycling van speciaal afval aanbieden.

Advies: Neem contact op met de fabrikant van de lift of laat de deskundige afvoer door een gespecialiseerde firma uitvoeren.

15 Garantie

Voor gebreken aan onze produkten stellen wij ons 6 maanden van de dag van levering aan de consument aansprakelijk. De garantie geldt in alle gevallen alleen voor de werkelijke gebreken, maar niet voor gebreken, die door natuurlijke slijtage of door ondeskundig gebruik zijn ontstaan. Wij behouden ons het recht voor, te bepalen, hoe de gebreken en door wie ze verholpen moeten worden. Wordt het produkt voor verbetering naar onze fabriek gezonden en treden er transportschaden ten gevolge van slechte verpakking op, dan zijn die voor rekening van de koper. Vertoont het produkt ondanks verbetering nog gebreken, dan heeft de koper het recht, korting op de koopprijs of levering van een produkt zonder gebreken na retourzending van het geleverde produkt te verlangen.

Verdere garantieclaims zijn uitgesloten, schadevergoeding wordt alleen gegeven, als de schade opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt werd.

Aanhangsel voor het noteren van de jaarlijkse keuring door een deskundige volgens de geldende bepalingen

Keuringsresultaat

Datum en handtekening

Gebreken verhelpen

Datum en handtekening

Keuringsresultaat

Datum en handtekening

Gebreken verhelpen

Datum en handtekening
