



GEBRUIKSINSTRUCTIE SFEERHAARD, TYPE 2

OPSTELLEN:

- Straler stabiel opstellen op stevige ondergrond, rondom vrijhouden van brandbare materialen, minimaal 50 centimeter. Altijd een gasfles in het apparaat om omvallen te voorkomen, niet gebruiken bij sterke wind. *Bovenzijde en glas van de haard wordt zeer heet, niet aanraken, na gebruik minimaal een half uur af laten koelen voor verplaatsen of demonteren.*
- Zorg voor voldoende ventilatie en verbrandingslucht in verband met rookgassen.
- Niet gebruiken in ruimtes waar gewerkt wordt met vluchtige of brandbare stoffen.
- Niet gebruiken in ruimtes onder het aardoppervlak, propaangas is zwaarder dan lucht en explosief

IN BEDRIJF STELLEN: ZIE OOK ACHTERZIJDE VAN DIT BLAD;

- Bijgevoegde lavastenen in schaalje op brander kop verdelen.
- Glazen kap monteren, in de kast zitten twee draaiknoppen om de kap vast te zetten.
- Kraan op gasfles openen, alle verbindingen controleren op lekkage met zeepsop, deur gasfles sluiten.
- De zwarte bedieningsknop indrukken en tegen de klok in draaien tot "pilot **", herhalen totdat de waakvlam brandt. De knop 20 seconden ingedrukt houden tot waakvlam zelfstandig blijft branden.
- Als de vlam niet is aangegaan deze handelingen na 1 minuut wachten herhalen.
- Door nu de zwarte bedieningsknop iets in te drukken en verder tegen de klok in te draaien kiest U voor de "minimum" of "maximum" stand.

UITZETTEN:

- De zwarte bedieningsknop indrukken en met de klok mee draaien tot de aanslag "OFF".
- Fleskraan sluiten.
- Minimaal een half uur af laten koelen alvorens te verplaatsen of demonteren.
- Reduceer afkoppelen (linkse draad!) en fles uitnemen.
- Voor transport apparaat in bijgeleverde verpakking inpakken.



WAARSCHUWING:

BIJ GASLUCHT OF STORING FLESKRAAN SLUITEN, APPARAAT NIET MEER GEBRUIKEN, VEILIG OPBERGEN.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**

Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.