

Eurosteel BV
Van Heemskerckweg 10
5928 LL Venlo
The Netherlands



T: +31 (0)77 387 60 60
F: +31 (0)77 382 49 47
E: info@eurosteel.nl
I: www.eurosteel.nl

13-1-2020

IN19-06159.mail.19.11.19

CE-Verklaring van overeenstemming

Fabrikant : Eurosteel B.V.
Adres : Van Heemskerckweg 10
Postcode : 5928 LL VENLO
Land : NEDERLAND

Gemachtigde om het technische dossier samen te stellen en het op verzoek bekendmaken van relevante onderdelen van het technische dossier aan overheidsinstanties van de EU lidstaten:
E. Zeelen, directeur van Eurosteel BV, van Heemskerckweg 10, 5928LL, Venlo, Nederland.

Ik, ondergetekende, E. Zeelen, verklaar hierbij dat het hieronder gespecificeerde product

Ordernummer : 97684
Type : Hydraulische Wigkoppeling HCW 0
Serienummer : 94732

Ertoe bestemd is om als onderdeel van een hydraulische graafmachine te worden aangebouwd volgens de machine richtlijn 2006/42/EG bijlage II, onder A.

EUROSTEEL B.V. Van Heemskerckweg 10, VENLO (NL)

Datum: 13-1-2020
Naam: E. Zeelen
Functie: Directeur

ING nr: 68.86.42.454 | IBAN: NL51 ING 00 6886 42454 | SWIFT/BIC: ING BNL2A | BTW nr: NL806430448B01 | KvK. Venlo: 12038086

Op al onze offertes, opdrachten aan ons en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de meest recente METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Deze worden u op verzoek toegezonden.

KEURINGSRAPPORT HIJSMIDDELEN

Report of Examination of Hoisting Equipment

Ondergetekende verklaart namens zijn firma, dat onderstaande gegevens juist zijn en dat het omschreven reeds in gebruik zijnde hijsmiddel is beproefd en onderzocht door een bevoegd persoon onder zijn toezicht, volgens de EKH-Werkvoorschriften. Dit document is geen vervanging van een IIA-verklaring.

The undersigned certifies on behalf of his company, that below particulars are correct and that the described already hoisting equipment was tested and examined by a competent person under his supervision, according to the EKH-Code of practice. This document does not replace a IIA-declaration.

Referentie van klant Reference customer	Verklaring nummer Declaration number EH18-4
Opdrachtnummer Order number	Registratie merk en nummer Distinguishing mark and number EH18-4

Omschrijving
Description : Aanlashaak
*** Badgenummer EH18-4.**

94732 HCW 0

Werklast in kg (WLL)
Working load limit : 1500 kg

Afmetingen
Measurements : 165 stuks waarvan 5 stuks EV213 t/m EV217 zijn
getest op 2 x WLL

Materiaal
Material

Warmte behandeling
Heat treatment

: N.V.T.

Afwerking oppervlak
Surface finishing

:

Sterkte
Strength

Proefbelasting in kN
Proofload applied

: 30kN

Datum van beproeving
Date of test

:

Gebruiksfactor
Coefficient of utilization

: 2

Toepassing
Application

:

Naam en adres fabrikant
Name and adres of manufacturer

: Eurosteel BV

Eigenaar/gebruiker van hijsmiddel
Owner/user of the hoisting equipment

: Eurosteel B.V. (Verkoop) - Van Heemskerckweg 10
5928 LL VENLO - NEDERLAND

Leveringsdatum Date of delivery	Naam keuringsinstelling Name testing company	Gegevens betreffende levering Note of delivery	Handtekening deskundige Signature of competent person
	Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND DONGEN Nederland Telefoon: 016 2383800	Ordernr Mennens: Mennens id: 831317 Referentie klant:	 D. van Deuzen

Overzicht uitgevoerde werkzaamheden.
Survey carried out.

Naam en adres van keurbedrijf <i>Name and address of examination company</i>	Gegevens betreffende inspectie, levering, veranderingen of reparaties <i>Data of examination, delivery, changes or repairs</i>	Inspectiedatum <i>Date of examinations</i>	Inspecteur <i>Inspector</i>
Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND DONGEN Nederland Telefoon: 016 2383800	Opdracht nr: 759937 Werkzaamheden: Beproeving Status: Goedgekeurd Referentie klant: IOR-022369	07-01-2019	Berry van de Ven

Kenmerk

Identification/Production number

**Eigenaar/gebruiker van
hijsmiddel**
*Owner/user of the hoisting
equipment*

**Eurosteel B.V. (Verkoop) - Van Heemskerckweg 10
5928 LL VENLO - NEDERLAND**

Locatie
Location

**Lokatie (1)
Lokatie (2)
Lokatie (3)**

Advies
Advice

Laatste keuring
Last Testing

07-01-2019

Keuren vóór
Testing before

07-01-2023

Laatste inspectie
Last inspection

07-01-2019

Inspectie vóór
Inspection before

07-01-2020