

Kapteynlaan 3 - 9351 VG Leek - Tel. 0594-642529 - Fax. 0594-642313

www.adamas-bergsma.nl

info@adamas-bergsma.nl

CERTIFICAAT DECONTAMINATIE-UNIT

Naam	Syperda Verhuur BV	Kentekennummer	WN-ZL-29
Adres	Pieterzeemanstraat 4	Serienummer	5208CO2005 2003.
Plaats	8606 JR Sneek	Datum Keuring	22-10-2013
		Datum Volgende keuring	21-10-2014

Item	Eisen	In orde	Niet in orde	N.v.t.
Belettering				
- Buitendeur Vuile Ruimte	Sticker "Vuile Ruimte"	☒	☐	
- Buitendeur Schone Ruimte	Sticker "Ademhalingsbescherming verplicht"	☒	☐	
- Binnendeur Schone Ruimte naar douche (S -> L)	Sticker "Schone Ruimte"	☒	☐	
- Waterfilter / afvalwaterpomp	Sticker "Ademhalingsbescherming verplicht"	☒	☐	
- Wasbak	Sticker "Asbest"	☒	☐	
	Sticker "Geen drinkwater"	☒	☐	
Gas				
ZIE BIJLAGE	Installatie gereinigd		☐	☐
	Testen op lektheid		☐	☐
	Controleren beugels leiding		☐	☐
	Schotdoorvoeren niet scherp	☐	☐	
	Niet ouder dan 1 jaar	☐	☐	
	Aan onderzijde	☐	☐	
	Gescheiden van elektrische installatie	☐	☐	
	Gekeurd	☐	☐	
Waterleiding				
- Hydrofoorpomp aanwezig /A77 niet aanwezig	Geen lekkages	☒	☐	☐
	Max. druk 2,5 bar	☒	☐	☐
- Waterkoppelingen	Rubbers	☒	☐	☐
- Douchekeuren	Geen lekkages	☒	☐	☐
Afvoerleiding				
- Vuilwaterafvoeren	Lekvrij	☒	☐	
- Filterhuizen	Lekvrij	☒	☐	
Electra				
Test conform NEN 3140	NVT	☐	☐	
Installatiemateriaal:	3006 - 0383			
- Stekkerdozen	≥ IP 44	☐	☐	
- Aardlekschakelaar(s)	Werking aardlekschakelaar(s)	☐	☐	
- Bedrading	Niet beschadigd	☐	☐	
- Buitenaansluiting	≥ IP 44	☐	☐	
- Kachel(s)	Thermostaat	☐	☐	☐
	Voldoende ruimte rondom	☐	☐	☐
- Verlichting	≥ IP 44	☐	☐	☐
Algemeen veiligheid				
- Brandblusser	2 of 6 kg aanwezig en gekeurd	☒	☐	
- Verbandtrommel	Aanwezig, compleet en gekeurd	☒	☐	☐
Onderdruk				
- Gemeten onderdruk waardes:	Vuile ruimte 40 Pa	☒	☐	
	Douche Ruimte 35 Pa	☒	☐	
	Schone ruimte 30 Pa	☒	☐	
Testrapport Onderdruk	Certificaatnummer: 110109	☐	☐	
Diversen				
- Binnendeuren	Zelfsluitend	☒	☐	
- Buitendeuren	Zelfsluitend	☒	☐	
Totale functietest				
Totale functietest			☐	
Keuringsstickers in de technische ruimte		☐	☐	

Opmerkingen: Deco-unit is voorzien van een Webast Installatie.

Uitgevoerd door: H. Stobbe/A.Willems

Handtekening:



Inspectie Certificaat

Certificaatnummer: 110109

Naam	Syperda Verhuur BV
Adres	Pieterzeemanstraat 4
Postcode	8606 JR
Plaats	Sneek

Merk onderdruk	AMS
Type	Visair 500
Serienummer	0509
Filternummer	132900-26

Redementstest naar norm NEN-1822

Meetapparatuur	ATI Photometer
Serienummer	13576

	Testwaarde	Meetwaarde	
Filter 1	<0.003 %	0.001 %	Goedgekeurd
Filter 2	<0.003 %		nvt

Capaciteitstest naar norm nko-Nmi

	Testwaarde	Meetwaarde	
Filter 1	500	486	Goedgekeurd
Filter 2			nvt

Testapparaat elektrische test naar norm NEN-3140 klasse 2

Meetapparatuur	MultiPAT XE W30-1309
Serienummer	0218755

	Testwaarde	Meetwaarde	
Visuele inspectie	n.v.t.	n.v.t.	Goedgekeurd
Isolati weerstandtest	> 99.99 M Ohm	> 199 M Ohm	Goedgekeurd
Lekstroomtest	< 0.1 mA	< 0.15 mA	Goedgekeurd
Loadtest	0.17kVA	1.20 kVA	Goedgekeurd

Het toestel is goedgekeurd volgens de normen NEN-EN 136, NEN-EN 12942, NEN 3140 en overeenkomstig de richtlijnen als door de fabrikant omschreven normen gecontroleerd.

Testapparatuur			
Protector teststation			
Model	Serienummer	Calibratie	Volgende calibratie
Multipat XE	W30-1309	4-dec-12	4-dec-13

Getest door	Keuringsdatum	22-10-2013
H. Stobbe	Datum volgende keuring	21-10-2014

Handtekening:

