



Barli bv  
Unit-/systeembouw  
Decontaminatie units

Jagersveld 2  
5405 BW Uden  
Postbus 43  
5400 AA Uden

Tel. 0413 255099  
Fax 0413 335015  
info@barli.com  
www.barli.com

## Afleveringsrapport Decontaminatie unit 400S

Bedrijf : Syperda Materieel Bv.

Type : 400 S.

Chassisnummer : XLp2DE2012093081

| Omschrijving                            | Eisen                                           | + | - | nvt |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|-----|
| <u>Stickers/belettering</u>             |                                                 |   |   |     |
| Buitendeur vuile ruimte                 | Sticker "vuile ruimte"                          | ⊗ | ○ | ○   |
| Buitendeur schone ruimte                | Sticker "schone ruimte"                         | ⊗ | ○ | ○   |
| Binnendeur zijde schone ruimte          | Sticker "vuile ruimte"                          | ⊗ | ○ | ○   |
|                                         | ademhalingsbescherming verplicht"               |   |   |     |
| Waterfilters/afvoerpomp                 | Sticker "asbest"                                | ⊗ | ○ | ○   |
| Technische ruimte                       | Sticker "bij vorst aftappen / bediening pompen" | ⊗ | ○ | ○   |
| Snoeren met stekker                     | Sticker "soort apparaat"                        | ⊗ | ○ | ○   |
| <u>Gasinstallatie (indien aanwezig)</u> |                                                 |   |   |     |
| Geiser / gasverwarming                  | Test op lekkage (afpersen) 30 mb                | ⊗ | ○ | ○   |
| Geiser                                  | Ontluchting gaskamer                            | ⊗ | ○ | ○   |
|                                         | Gasslang niet ouder dan 1 jaar                  | ⊗ | ○ | ○   |
| Keuringsrapport                         | Aanwezig                                        | ⊗ | ○ | ○   |
| <u>Dieselboiler (indien aanwezig)</u>   |                                                 |   |   |     |
| Webasto dieselboiler                    | Testen op lekkage                               | ○ | ○ | ⊗   |
|                                         | Testen op juiste werking                        | ○ | ○ | ⊗   |
| <u>Elektra</u>                          |                                                 |   |   |     |
| Aardlekschakelaars                      | Werking                                         | ⊗ | ○ | ○   |
| Stekkerdozen                            | IP44                                            | ⊗ | ○ | ○   |
| Elektra kachel schone ruimte            | Werking                                         | ⊗ | ○ | ○   |
| Elektra kachel technische ruimte        | Werking                                         | ⊗ | ○ | ○   |
| NEN 3140 rapport                        | Aanwezig                                        | ⊗ | ○ | ○   |
| <u>Technische ruimte</u>                |                                                 |   |   |     |
| Trechter en aftapsleutel                | Aanwezig                                        | ⊗ | ○ | ○   |
| Aardklem op waterleiding                | Aanwezig                                        | ⊗ | ○ | ○   |
| <u>Onderstel</u>                        |                                                 |   |   |     |
| Algemene verlichting                    | Werking                                         | ⊗ | ○ | ○   |
| Zijreflektoren                          | Aanwezig                                        | ⊗ | ○ | ○   |
| Banden                                  | Bandenspanning                                  | ⊗ | ○ | ○   |